

Fehlersuchhinweise: Boxengriff

MERKMAL	MÖGLICHES PROBLEM	LÖSUNG	
Die Finishing Box bleibt nicht mit dem Boxengriff verbunden.	Die Flügelmuttern an der Verbindungsplatte zum Handgriff an der Finishing Box sind nicht richtig angezogen.	Flügelmuttern an der Verbindungsplatte zum Handgriff anziehen.	
Die Bremse am Verlängerungsgriff (88TTE) hält die Finishing Box nicht fest.	Die Feststellschraube an der Bremse ist nicht richtig eingestellt.	Kontermutter lösen und die Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel einstellen. Anschließend die Kontermutter anziehen. Hinweis: Zu festes Anziehen lässt die Bremse schleifen.	
	Griffeinsteller ist nicht richtig eingestellt.	Griffeinsteller wie gewünscht einstellen.	
	Längeneinstellstift rastet während des Bremsens nicht ein.	Sicherstellen, dass die Löcher im Rohr sauber sind. Wenn die Löcher durch Abnutzung verlängert sind, den Händler oder TapeTech zwecks Service kontaktieren.	